1 Descripción

--Material: acero inoxidable 304/316
--Uso: vidrio a pared / cuadrados redondos post post
--Tamaño: vea por favor abajo dibujo
--Para el grueso de cristal: 8-12mm

2. cuadro del producto

Tamaño



Item No.	A	B	C	D
G103	50	40	22	8
G104	50	40	26	12
G105	54	45	28	14
Suitable for 6-12mm glass				



Item No.	A	B	C	D	E
G103R	52	40	22	8	R-21.5
G104R	52	40	26	12	R-21.5
G105R	58	45	28	14	R-25.4
Suitable for 6-12mm glass					



Item No.	A	B	C	D	E
G101	51	41	25	11	0
G101R	55	41	25	11	R-21.5
G102	44	44	25	11	0
G102R	48	44	25	11	R-21.5
Suitable for 8-10mm glass					

G106R para cristal de 8-10 mm.



G102 para vidrio de 8-12mm (con el perno dentro y sin pin disponibles)

Para el vidrio más grueso 10-12mm, G105

Datos de

Abrazadera de cristal tamaño grande de nuevo diseño de vidrio de 12-15 m m para la esquina 90 grados.



Instalación

Glass Clamp Installation Guide



Mark and centre punch desired location of blind rivet nut location.

Drill centre punched hole in tube to suit blind rivet nut.

Insert blind rivet nut into tube and fasten with blind rivet tool.

Check installed blind rivet nut is secure and ready for install.

Align half glass clamp with blind rivet nut inline position. Screw in button head cap screw into thread and tighten with hex key.

Select appropriate rubber gasket to suit glass panel thickness. Install rubber gasket into both sides of glass clamp. (Note rubber gasket marked with sizes).

If heavier clamping load is required please use supplied glass clamp pin, during the install process. Note glass panels will require drilling in order to fit glass clamp pins.

Fit glass panel into position, install second half of glass clamp secure with provided hex screws.

Tighten glass clamps with hex key, and check glass panel are secure with no movement.

3 entrega y embalaje

Entrega: 3-5 días por expreso. por el envío de 10-15 días

Embalaje: una pc en una bolsa de plástico. 10 PC en una caja.

Plazo de ejecución: 20 días después de pago. (Él depent en cantidad)

packing	plastic bag+box+carton
production lead time	30-45 days ; also depending on your qty.
Shippment	DHL EXPRESS, TNT, UPS, EMS POCZTEX, FedEx Express, 中国邮政 CHINA POST
payment	HSBC 滙豐, WESTERN UNION FAST, RELIABLE, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

4. fábrica & certificación

Factory Audit
Alibaba.com Trade Audit Report

企业法人营业执照（副本）

launch.china.en.alibaba.com

Factory Audit
Trade Audit Report

PONY 检 验 报 告
(Test Report)

5 clientes

build &
renovating
expo

Friday 4 July - Sunday 6 July 2014
Melbourne Exhibition Centre

6 contacto

Gracias por visitarnos. Por favor, no no heasite en contactar con nosotros para precio directo de fábrica y asesora a profesionales.