


## الزجاج تأخر عقد الأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة قوس والمسمار ملموسة متاح

اسم العنصر	المواجهة
رقم الصنف:	SF-30, SF-50, SF-50T
مادة:	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
النهاية:	(البولندية (مرآة) أو فرشاة (الساتان أو مات
حجم:	أو 60MM أو 50MM, 40MM, 38MM, 30MM, 25MM, قطر المتاحة: 20 100MM الممكن تغليفها: العرف أو بمواصفات الخيوط M12 أو M10 أو M8 أو M6 الترباس
الاستخدام العام:	لإصلاح الزجاج على الجدار لدرابزين الدرج أو درابزين الشرفة
ملحقات:	مسامير، حلقة مطاطية، مفتاح زقاق

المواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ نموذج رقم اند صور المشروع:

### مواجهة SF-30 نموذج رقم 1.




الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نوع المواجهة التأخر المسمار



مواجهة SF-50 نموذج رقم 2.



المواجهة SF-50T نموذج رقم 3.



الفولاذ المقاوم للصدأ المواجهة صور مشروع الزجاج حديدي 4.

المواجهة تصميم سطح الزجاج حديدي tainless الفولاذ 1).



تصميم الزجاج حديدي taircase الصلب الصورة Stainless. المواجهة 2)



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية:

الاتصال: جوي لان

سكايب: إطلاق 02

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.