

**Torneira de vidro montada lateralmente em aço inoxidável para grades de vidro** , as torneiras montadas na lateral mantêm painéis de vidro temperado de 3/8 "ou 1/2" de espessura e precisam de orifícios de vidro para fixação, é muito estável e durável.

**# Características do espigão de vidro montado lateralmente em aço inoxidável -**

Código	SFM
Técnica	feito por usinagem CNC
Buracos de vidro	necessário
Material	304/316 aço inoxidável
Terminar	cetim, espelho, preto
Espessura do vidro	10-12 mm (3/8 "-1/2")
Altura	143mm
Corpo	50mm
MOQ	2 pcs
Tempo de espera	1 a 3 semanas, dependendo do estoque

**# Fotos da torneira de vidro lateral de aço inoxidável-**










AI  
honor V10







**# Desenho de espigão de vidro montado lateralmente em aço inoxidável -**



# Fotos de instalação da torneira de vidro lateral de aço inoxidável-















